






# Sökkulskaut



Snið í sökkulvegg  
Sýnd eru 2 neðstu steypu-  
styrktarjárn í steypumót  
ofan á neðstu mótavirum.



Samtenging steyputeina  
Setja skal tvo vírlása  
á hver samskeyti  
Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkuleiningum  
allan úthringinn og að upptaki í tengibox.  
Í raðhús, parhús og hlíðstæð hús er leiðilegt að tengja  
sameigilegan úthring en tengibox og tenging verði  
við hverja heimtaug.



Taffa

koparvír í pípu  
tengist eftir atvikum á  
PE- eða PEN- skinnu í töflu

Tengibox fyrir sökkulskaut  
skal ávallt vera sýnilegt  
og aðgengilegt. Staðsett  
við vatnsinntök eða undir  
töflu.

Tengibox

Ef tengdar eru fleiri taugar  
í boxið skal nota safnskinnu  
þannig að auðvelt sé að losa  
hverja taug til mælinga.

Tryggja skal rétta notkun  
þessara járna með öruggri  
merkingu.

Snið í töfluvegg

Útgáfunúmer aðaluppdrotta	
Aðaluppdrettir samþ. dags.	
Undirskrift hönnunarstjóra	
Yfirfarið/samþ. Breytingar	
1	
2	
Dags	Yfirfarið
Verkefni	
<b>Búhamar 10</b>	
Staður	
<b>900 Vestmannaeyjar</b>	
Skýring	
<b>Afstaða, snið, sökkulskaut</b>	
Hönnun, Baldvín Ó. Gunnarsson	
Kt.	261069-4589
Mkv	1:100 / 1:500
Teikningarnúmer 150-01-02	
Teiknað, Baldvín Ó. Gunnarsson	
Útgáfudagsetning, 15.04.2021	
Land nr. 230045	Útgáfa A
Verknúmer	2021-047

**Voltorka ehf**  
Kt. 410606-1860  
voltorka@voltorka.is

Helgi Pálsson S: 898-4476 helgi@voltorka.is  
Baldvín Ó. Gunnarsson S: 855-3155 baldvin@voltorka.is

Baldvín Ó. Gunnarsson