

SAMÞYKKT Í BYGGINGANEFND
3 7-79
BYGGINGAFULLTRUINN Í VESTMANNAEYJUM

Vallyn Snabjörnsson

SKYRINGAR

GRUNNLAGNIR SKULU VERA UR STEYPTUM PÍPUM OG ER INNRA ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFIÐ UPP Í MM Á GRUNNMYND BEYGGJUR Á LOGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGGJUSTYKKJUM EN MILLI ÞEIRRA SE LOGNIN BEIN ÞETTINGAR Á SAMSKYTTI SKAL GERA MEÐ TJORUHAMPI OG STEYPUASFALTI EÐA TJORUHAMPI OG SANDSTEYPU HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ BOTN Á PÍPUM LAGNIR OFANA BOTNPLOTU SEU UR PLASTI OG ER TEGUND ÞEIRRA HAÐ SAMÞYKKI BYGGINGAFULLTRUA
Á ÖLLUM HREINLÆTISTÆKKJUM OG NIÐURFÖLLUM SVO OG TENGINGU FYRIR SJALFVIRKA ÞVOTTAVEL SE VATNSLAS EFNI OG VINNA SE Í SAMRÆMI VIÐ HOLRÆSAREGLUGERÐ Í REYKJAVÍK

MERKINGAR

- HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR
- GN GOLFNIÐURFALL
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- EV ELDHUSVASKUR
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SV SKOLVASKUR
- BK BAÐKER

- POKKUD SKOLPLOGN
- - - POKKUD REGNVATNSLOGN

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR **10674** BLAÐNR **3.101**


BUHAMAR 44 VESTMANNAEYJUM

FRÁRENNSLISLOGN

HANNAÐ	H.H	STAÐFERT	JUNÍ '79
REIKNAD	H.H	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	S.G	BREYTT	
KVARDI	H.S		

Þorgerður Þ. Halmsdóttir

AFSTOÐUMYND
MKV Í 500



GK= -0,30

GN -1 39
NF -1 40

∅ 100 ST 15%

∅ 100 ST 15%

-1 45

∅ ST 20%

HRB ∅ 600

1 70

PN 1 49

∅ 150 ST 200%

∅ 100 ST 200%

GN -1 05
SV -1 05

GK= 0 00

∅ 150 ST 20%

∅ 150 ST 200%

∅ ST 300%

∅ 100 ST 20%

∅ 100 ST 10%

ATH

GOLFKOTI NEFNIST 0 00 OG ER HÆÐARSETNING FRÁ-RENNSLISLAGNA MIÐUÐ VIÐ HANN EKKI SKAL HEFJA VINNU VIÐ LOGNINA FYRR EN FULLVIST ER AÐ NÆGUR HALLI NAIST Á LOGN FRÁ HREINSIBRUNNI OG UT Í GOTULOGN (MINNSTI HALLI 20% MESTI HALLI 300%)