



- TÁKN:**
- Jarðvatnslögn
 - Regnvatnslögn
 - Skoþlögn
 - Kalt vatn
 - Heitt vatn
 - Hitalögn framrennsli
 - Hitalögn bakrennsli
 - + Kaldur krani
 - # Heitur krani
 - X Renniloki
 - X Stjórnloki
 - X Einstreymisloki
 - T Tæming
 - BR Brunnur á lögn
 - Sturta
 - HL Handlaug
 - VS Vegghengt salerni
 - RV Ræstivaskur
 - NST Neyðarsturta
 - SSL Spúlslanga
 - BSL Brunaslanga
 - GN Gólfniðurfall með rist
 - PN Þakniðurfall
 - SL Slöngukrani
 - PU Pípur upp
 - PN Pípur niður
 - UL Undir lofti
 - PUL Pípa er undir lofti
 - NF DN150 Niðurfall úti
 - RV Ræstivaskur
 - RK Rennislókoti lagnar

NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.frv eftir gerð:

GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 - Plast - Rist 150x150

GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 - Steypujám-Rist 200x200

GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfri rist 100x100

LAGNAEFNI:

SML: Steypujám

R: Ryðfrítt

St: Svart stál

PE: Poly ethylene

PP: Poly propylene

PB: Poly butylene

PVC: Poly vinyl Chloride

SAVIRK
20. NOV. 2019
BYGGINGARFULLTRUINN Í VESTMANNAEYJUM

D	2018-05-25	Niðurföll í plötu oft.	SJ
C	2017-12-07	Lögn frá NF í inngangi í borholukjallara	SJ
B	2017-11-11	Samræming	SJ
A	2017-05-19	VERKTEIKNING	SJ
UT.	DAGS.	BREYTING	SAMB.

VERKÍS
081243-4849

HANNAÐ: AJ RYNI: BPH SAMB: SJ

VERKFRANG: 07257

HS VEITUR HF

Brekkestíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNAEYJUM
Varmadæla

Frárennsli
Lagnir í grunni 1/2

MKV: 1:50 DAGS: 2017-05-19

KKS FERLI=

TEIKN NR.: M40.101 ÚTG.: D

FRUMTÆRÐ BLAÐ A1 - A3 = 50% MINNKUN

240565499

Teikning hefur verið endurnúmeruð.
Fyrri útgáfa M40.001
Ný útgáfa M40.101