



Lagnir fara upp á hæðir gegnum loftur

Töflu sem liggja í sóttli, skulu teknir upp á vegg og festir við plötu

BR NR	IDAGS	BREYTING
TEKNINGAR NR	83	1 111
VERK	BLAÐ	FRM BL
0603	2	3
KVARDI	1.50	
HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRF
02	02	02
REYKJAVK	02	02
Dabí Hjartmann		

Rafhönnun SKIPHOLT 1 SÍMI 12686