



- TÁKN:**
- Jarðvatnslögn
 - Regnvatnslögn
 - Skolplögn
 - Kalt vatn
 - Heitt vatn
 - Hitalögn framrennsli
 - Hitalögn bakrennsli
 - + Kaldur krani
 - + Heitur krani
 - X Renniloki
 - X Stjórnloki
 - X Einstreymisloki
 - T Tæming
 - BR Brunnur á lögn
 - ┆ Sturta
 - HL Handlaug
 - VS Vegghengt salerni
 - RV Ræstivaskur
 - NST Neyðarsturta
 - SSL Spúlslanga
 - BSL Brunaslanga
 - GN Gólfniðurfall með rist
 - PN Þakniðurfall
 - SL Slöngukrani
 - PU Pípur upp
 - PN Pípur niður
 - UL Undir lofti
 - PUL Pípa er undir lofti
 - NF DN150 Niðurfall úti
 - RV Ræstivaskur
 - RK Rennisliskóti lagnar

NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.fv eftir gerð:

GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 - Plast - Rist 150x150

GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 - Steypujárn-Rist 200x200

GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfrí rist 100x100

LAGNAEFNI:

SML: Steypujárn

R: Ryðfrítt

St: Svart stál

PE: Poly ethylene

PP: Poly propylene

PB: Poly butylene

PVC: Poly vinyl Chloride

SAMÞYKKT AF RYGGINGARFULLTRÚA

20. Nóv. 2019

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNNAEYJUM

B	2018-05-22	Frárennsli frá ammoníaksvaskurum fellt út og þakniðurfalli bætt við	SJ
A	2017-05-19	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

VERKÍS
081243-4849

HANNAÐ: AJ RYNN: BPH SAMP.: SJ

VERKFANG: 07257

HS VEITUR HF

Brekkustíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla

Frárennsli 2. hæð
Grunnmynd 2/2

MKV:	1:50	DAGS:	2017-05-19
KKS FERLU:			
TEIKN NR.:	M40.202	ÚTGR.:	B
SAMÞYKKT AF RYGGINGARFULLTRÚA			

